Date : 25 février 2025

RAPPEL DE SÉCURITÉ DES PRODUITS

MAKITA PROCÈDE AU RAPPEL DES MODÈLES DE POMPE À GRAISSE SANS FIL

DGP180



Pompe à graisse sans fil **MAKITA DGP180Z** (code-barres 088381 88681 9), et **MAKITA DGP180RT** (code-barres 088381 88677 2)

ENSEMBLE FLEXIBLE longueur 600 :
Références :
191A80-4 (Code-barres 088381 55851 8),
191W59-7 (Code-barres 088381 58534 7)

ENSEMBLE FLEXIBLE longueur 1200 :
Références :
191A79-9 (Code-barres 088381 55850 1),
191W58-9 (Code-barres 088381 58533 0)

Les produits concernés sont identifiables par leur numéro de série. Veuillez consulter notre site web pour vérifier si votre produit est concerné (voir coordonnées ci-dessous).

Numéros de série
1001K à **225289K** - **1001R** à **87860R** - **1001E** à **16934E**

Pourquoi ce produit est-il dangereux ?

La flexion répétée du bout du flexible pour injecter de la graisse dans des espaces étroits peut provoquer un trou au bout du flexible, ce qui peut entraîner une projection de graisse.

Les démarches à effectuer

Les utilisateurs doivent immédiatement cesser d'utiliser les pompes à graisse sans fil objet du rappel, et les flexibles correspondant à ces machines achetés en accessoire.

Dispositif de recours pour les consommateurs

Les flexibles seront remplacés gratuitement par MAKITA France, qui se chargera du retour des machines et des flexibles concernés.

Nous vous recommandons d'informer toute personne à qui ce produit aurait été offert, prêté ou vendu, afin qu'elle puisse également prendre connaissance du présent rappel et des mesures à suivre.

Contact

Veuillez contacter directement le point de vente ou le service client Makita :

ZAC LEONARD DE VINCI, 37 Av. Graham Bell, 77600 Bussy-Saint-Georges
- par téléphone : 01.60.94.64.32
- par mail à **rappel.produit@makita.fr**